Industrie - Temperaturanzeige PAX T

- 5-stellige, 14 mm hohe LED, Indikatoren, hinterleuchtete Einheit
- Anzeige im Sonnelicht ablesbar
- 20 Messungen/Sec., Thermoelemente, Pt 100 und Ohm
- steckbare Optionen: 2 oder 4 Grenzwerte, Analogausgang: 0/4-20 mA,
- 0-10 V, serielle Schnittstelle: PROFIBUS-DP, RS232, RS485, DeviceNet
- leichte Programmierung am Gerät oder über PC
- Summierung, Min-/Maxwert, 16 Schritte-Linearisierung
- hohe Schutzart IP 65, Abmessungen: 48 x 96 x 104 mm





PAX T in Originalgröße

Die Industrie-Temperaturanzeige PAX T kann man natürlich auch als sehr flexibles und genaues Laborgerät einsetzen. Sie wurde aber mit dem robusten Kunststoffgehäuse und der hohen Schutzart IP 65 für den rauhen Industrieeinsatz konzipiert. Die weltweit eingesetzte, ausgereifte und auf Langlebigkeit ausgelegte Elektronik erhält vor Auslieferung einen 3 Tage langen Qualitätstest unter Vollast. Das Gerät wird entweder über den PC oder direkt über 5 Tasten schnell und sicher projektiert. Der Bediener freut sich über die übersichtliche Bedienoberfläche mit der er einfach alle Parameter auf einen Blick erfassen und leicht Werte verändern kann. Mit den steckbaren Optionen können Geräte auch nachträglich aufgerüstet werden.

Eingang: Folgende Sensoren werden akzeptiert:

Thermoelemente

Impedanz: 20 MOhm, Leitungswiderstandseffekt: 0,03 $\mu V/Ohm,$ Schutz: max. 30 V.

Ty	p Sensor	Anzeigebereich	Genauigk	eit bei
		•	18-28°C	0-50°C
Т	Cu-CuNi	-200+400°C	1,2°C	2,1°C
		-270 200°C		
Ε	NiCr-CuNi	-200+1000°C	1,0°C	2,4°C
		-270 200°C		
J	Fe-CuNi	-200+ 760°C	1,1°C	2,3°C
K	NiCr-Ni	-200+1250°C	1,3°C	3,4°C
		-270 200°C		
R	PtRh 13-Pt	0+1768°C	1,9°C	4°C
S	PtRh 10-Pt	0+1768°C	1,9°C	4°C
В	PtRh 30-PtRh 6	100+300°C	3,9°C	5,7°C
		+300+1820°C	2,8°C	4,4°C
Ν	NiCrSilicon-NiSilicon	-200+1300°C	1,3°C	3,1°C
		-270200°C		
С	W5-W26	0+2315°C	1,9°C	6,1°C

Pt 100 Sensoren

3 oder 4 Draht, 2 Draht können kompensiert werden, Stromversorgung: 100 Ohm-Bereich: 165 μ A, 10 Ohm-Bereich: 2,6 mA, Schutz: max. 30 V.

Anzeigebereich	Genauigk	eit bei
	18-28°C	0-50°C
-200+850°C	0,4°C	1,6°C
-200+850°C	0,4°C	1,6°C
-80+260°C	0,2°C	0,5°C
-100+260°C	0,4°C	0,9°C
	-200+850°C -200+850°C -80+260°C	-200+850°C

mV oder Ohm

16 Linearisierungspunkte, Skalierung über Programmierung oder Istwertübernahme. Anzeigenbereich: -19999 bis 99999.

Тур		Genauigk	eit bei
		18-28°C	0-50°C
-10,000+65,000 mV	vom Anzeigewert	0,02%	0,12%
	_	+4µV	+5µV
0400,00 Ohm	vom Anzeigewert	0,02%	0,12%
	+0	,04 Ohm +0,	05 Ohm
025,00 Ohm	vom Anzeigewert	0,04%	0,20%
	+0	,005 Ohm+	0,007 Ohm

Anzeige: 5-stellige, 14 mm hohe rote LED. Im Sonnenlicht ablesbar und dimmbar über Tastatur oder Benutzereingänge. Einheit "°C" oder "°F"

Info-Meldungen:

"....." anzuzeigender Wert ist nicht im zugelassenen Bereich.

"OLOL" Überschreitung des Eingangsbereich.
"ULUL" Unterschreitung des Eingangswertes.
"OPEN" blinkt, bei Sensorbruch (Thermoelement).

"SHORT" blinkt, bei Kurzschuß im Pt Sensor.

Indikatoren:

MAX	Maximalwert wird angezeigt.
MIN	Minimalwert wird angezeigt.
TOT	Summe wird angezeigt, blinkt bei Überlauf.
SP1	Ausgang 1 ist aktiv.
SP2	Ausgang 2 ist aktiv.
SP3	Ausgang 3 ist aktiv.
SP4	Ausgang 4 ist aktiv.

Hinterleuchtete Einheit: Eine physikalische Einheit kann sehr leicht hinter dem Display angebracht werden, indem das Gerät von hinten geöffnet wird. Mit dem Etikettenbogen, der alle üblichen Einheiten beinhaltet, kann der Anwender einfach seine gewünschte Einheit (z. B. "°C") hinterleuchtet realisieren. Die Hinterleuchtung wird im Programmabschnitt 4 ein- bzw. Ausgeschaltet.

Tasten: Mit den 5 Drucktasten von der Frontseite wird das Gerät programmiert und bedient.

Taste DSP	Im Betrieb Anzeigenwechsel	Bei der Programmierung zurück zum Betrieb
DAD	MIN/MAX/TOT/TEMP	On a labour and a superior in the state of
PAR	zur Parameterliste	Speichern und zum nächsten Programmpunkt
F1	Funktion 1	Wertveränderung Addition
F1	3 sec. gedrückt Funktion 2	dito
F2	Funktion 3	Wertveränderung Subtraktion
F2	3 sec. gedrückt Funktion 4	dito
RST	Reset oder Funktion 5	Schnelle Wertänderung mit F1/F2

Bedienung: Die übersichtliche Bedienoberfläche mit der Anzeige aller relevanten Werte, den Indikatoren und der Einheit ermöglichen eine schnelle Bedienung. Das Gerät wird über 5 Fronttasten bedient. Während der Programmierung wird festgelegt, welche Anzeigen und Eingaben nach Aktivierung der Programmiersperre möglich sind oder gesperrt bleiben. Mit der PAR-Taste werden die einzelnen Sollwerte durchlaufen, die mit der F1- und der F2-Taste verändert werden können. Die Funktionstasten F1 und F2 können jeweils mit 2 Funktionen belegt werden. Die zweite Funktion wird durch 3 Sekunden langes Drücken der Taste aktiviert.

Benutzereingänge: 3 programmierbare Eingänge stehen zur Verfügung. Sie können über Jumper PNP- oder NPN-schaltend eingestellt werden. Schutz: max. 30 Volt. NPN: Aktiv $V_{\rm in} < 0.7$ VDC, Inaktiv $V_{\rm in} > 2.5$ VDC PNP: Aktiv $V_{\rm in} > 2.5$ VDC, Inaktiv $V_{\rm in} < 0.7$ VDC.

Industrie - Temperaturanzeige PAX T

Summenzähler: Der Summenzähler kann ein Produkt aus Temperatur und Zeit erstellen. Entweder wird automatisch oder mit einem Benutzereingang summiert. Eine Zeitbasis und ein Faktor macht die Einheit flexibel. Er ist 9stellig und es kann zwischen den ersten 4 und den zweiten 5 Stellen gewechselt werden. Die Genauigkeit der Zeitbasis ist typisch 0,01%. Die Einheit kann ausgeblendet werden.

Spannungsversorgung: PAXT0000: 85 bis 250 VAC 50/60 Hz, 15 VA. PAXT0010: 11 bis 36 VDC, 11 W oder 24 VAC +/-10 %, 15 VA.

Meßrate: 20 Messungen/Sekunde. A/D Wandler 16 Bit Auflösung.

Aktualisierungszeiten: 0,2 bis 0,5 Sekunden (verlängert sich mit Erhöhung der digitalen Filterung).

Störsignalunterdrückung NMR: > 60 dB bei 50/60Hz +/-1 % (kann durch digitale Filterung erhöht werden).

Gleichtaktunterdrückung CMR: > 100 dB, DC bis 120 Hz.

Schutzart: Von vorne strahlwasserfest und staubdicht nach IP 65.

Gehäuse: Dunkelrotes, stoßfestes Kunststoffgehäuse. Der elektronische Einschub kann mit der Rückseite von hinten herausgezogen werden. Es kann eine Einheit eingelegt werden. Die Steckkarten können sehr einfach installiert werden. Abmessungen: B 97 mm x H 50 mm x T 104 mm. Schalttafelausschnitt nach DIN: 92 mm x 45 mm. Befestigung über Montagerahmen mit Klemmschrauben.

Anschluß: feste Klemmleisten.

Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85%. rF, nicht kondensierend.

Umgebungstemperatur: Betrieb: 0...+50°C. Mit allen 3 Karten bestückt: 0...+45°C. Lager: -40...+60°C.

Elektromagnetische Verträglichkeit konform:


- Störaussendung: EN 50 081-2

- Störfestigkeit: EN 50 082-2.


Zulassungen: UL-Zulassung (Underwriters Laboratories) für die USA und Kanada

Gewicht: < 300 g (ohne steckbare Optionen).

Lieferumfang: Gerät, Befestigungsmaterial, Dichtung, Betriebsanleitung.



Frontansicht



Ausgangskarten

Ausgangskarten

Das Gerät kann sehr einfach mit verschiedenen Ausgangskarten aufgerüstet werden. Maximal kann jedes Gerät mit einer Schnittstellen-Karte, einer Relais- oder Transistorausgangskarte und einer Analogausgangskarte bestückt werden. Die Montage der Karten kann sehr einfach selbst vorgenommen werden.

Steckbare Schnittstellen-Karte:

- 1. Half-duplex RS 232, programmierbar.
- 2. Multipoint RS 485, programmierbar.
- 3. DeviceNet, programmierbar.
- 4. PROFIBUS-DP, programmierbar.

Isolation 500 V vom Signaleingang, nicht gegen die Masse der anderen Ausgänge isoliert.

Steckbare Relais-Ausgangskarten:


- 1. 2 x Relais-Wechselkontakt 5 A bei 120/230 VAC oder 28 VDC (Ohmsche Last), bei 120 VAC (80 VA induktive Last). Lebensdauer der Relais sind 100.000 Zyklen bei max. Last. Bei geringerer Last erhöht sich die Lebensdauer.
- 2. 4 x Schließer Relais 3 A bei 250 VAC oder 30 VDC (Ohmsche Last), bei 120 VAC (80 VA induktive Last). Lebensdauer der Relais sind 100000 Zyklen bei max. Last. Bei geringerer Last erhöht sich die Lebensdauer.

Steckbare Transistor-Ausgangskarten:

- 1. 4x NPN-OC-Transistoren: max. 100 mA bei Vsat = 0,7 V, Vmax 30 V, galvanische Trennung von 500 V nur gegen den Signaleingang.
- 2. 4x PNP-OC-Transistoren: Interne Versorgung: 24 VDC +/- 10%, max. 30 mA alle 4 Transistoren. Externe Versorgung: max. 30 VDC, 100 mA für jeden einzelnen Transistor.

Steckbare Analogausgangskarte:

Ausgangssignal wählbar: 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 VDC. Digital skalierbar, Offset. Genauigkeit: 0,17 % vom Bereich bei 10-28°C Betriebstemperatur, 4 % vom Bereich bei 0-50°C Betriebstemperatur. Auflösung 1/3500. Spannung: 10 VDC (500 Ohm max. Bürde). Gegen den Signaleingang bis 500 V galvanisch getrennt.



Abmessungen (in mm)

Industrie - Temperaturanzeige PAX T

Hersteller: Red Lion Controls, USA

Programmieren am Gerät: Die Programmierung ist möglich, wenn der Eingang Programmiersperre nicht aktiviert ist. Dann können mit Hilfe der 5 Fronttasten alle notwendigen Parameter eingestellt werden. Die Programmierung ist in einzelnen Abschnitten organisiert. Man wird mit Kurzzeichen durch die Eingabe der einzelnen Parameter geführt. Durch das Drücken von PAR gelangt man in die einzelnen Kapitel und deren Parameter, mit den Pfeiltasten können Funktionen ausgewählt oder Werte verändert werden. Drücken von PAR speichert die Auswahl oder Eingabe und führt direkt zum nächsten Parameter. So ist es nach kurzer Zeit möglich, auch ohne Betriebsanleitung, Parameter zu identifizieren und zu verändern. Diese Möglichkeit einer schnellen Projektierung ist einer der Hauptvorzüge aller PAX-Geräte.

Programmieren mit PC-Software: Mit der Windows-Software RLCPro können alle Projektdaten einfach im PC erstellt, verwaltet, kopiert, registriert und zum PAX-Gerät übertragen werden. Jeder Anwender, der häufig PAX-Geräte einsetzt, kann hier die einzelnen Projekte speichern und bei ähnlichen Aufgaben schon vorhandenes Wissen nutzen.

Ein Einsteigerpaket bestehend aus Software, RS 232-Schnittstelle und Kabel PC/PAX erleichtert die Entscheidung für diese Programmierung.

In den einzelnen Kapitel können die folgenden Parameter programmiert werden:

Kapitel 1: Skalierung der Anzeige.

Sensortyp S, T, J, N, K, E, R, B, C, Pt385, Pt392, Ni672, Cu427

Einheit °C oder °F. Auflösuna 0 oder 0.0

1, 2, 5 oder 0,1; 0,2; 0,5 je nach Auflösung Rundungsfaktor

-19999 bis +99999

Digitaler Filter 0,0 bis 250 Sekunden. Je höher der Wert, desto

höher ist die Filterwirkung. Der Filter arbeitet nur innerhalb der Bandbreite.

Bandbreite 0 bis 250°. Solange die Temperaturänderung

zwischen 2 Messungen kleiner ist als dieser Wert, wirkt der digitale Filter, ansonsten wird er ausgeschaltet. Dies bedeutet ein ruhiges Ablesen bei normalen Bedingungen und eine schnelle Reaktion bei ungewöhnlichen Änderungen. Nur bei kundenspezifischen Thermoelementen:

ICE 0 bis 99999 µV/C Wert für Kompensation des

absoluten Nullpunktes.

PtS 2 (lineares Signal) bis 16 Skalierungspunkte (für

die Linearisierung),

INP x Eingangswert für die Skalierung mV oder Ohm DSPx Anzeigewert für die Skalierung -19999 bis 99999.

Kapitel 2: Definition der Funktionstasten F1, F2, RST (F)

und der 3 Benutzereingänge (B).

no PLOC B+F: Keine Funktion Programmiersperre

rEL B+F: Rückstellung angezeigter Wert d-rEL B+F: Auswahl Anzeigewert mit oder ohne Offset

d-HLd "Einfrieren" der Anzeige

"Einfrieren" aller Funktionen (ausser A-HLd

Schnittstelle)

SYnc Synchronisation der Messrate

B+F: Dimmen der Anzeige D-LEU

bAt B+F: Addieren des Anzeigewertes zur Summe

Summenzähler anzeigen d-tot B+F: Summenzähler rückstellen rtot1 rtot2 Summenzähler rückstellen, Tor E-tot B: Toreingang Summenzähler d-hl Maximalwert anzeigen F: Rückstellen Max-Wert r-hl

B: Rückstellen, Anzeigen und Start der Messung r-hl

des Max-Wertes d-Lo B: Minimalwert anzeigen r-Lo Rückstellen Min-Wert

r-Lo Rückstellen, Anzeigen und Start der Messung

des Min-Wertes

B+F: Rückstellen von Max-/Min-Werten r-HL LISt B+F: Auswahl der alternativen Sollwertliste r-1/2/3/4 B+F Rückstellen Sollwert 1, 2, 3 oder 4 r-23 B+F: Rückstellen Sollwerte 2 und 3 r-234 B+F: Rückstellen Sollwerte 2 und 3 und 4 r-All B+F: Rückstellen aller Sollwerte

B+F: Druckaufruf

Kapitel 3: Festlegung der Zugriffsrechte. . Maximalwert LOC = gesperrt, rEd = nur lesen LOC = gesperrt, rEd = nur lesen Minimalwert Summenzähler LOC = gesperrt, rEd = nur lesen

SP-1 LOC = gesperrt, rEd = nur lesen, Ent = veränderbar SP-2 LOC = gesperrt, rEd = nur lesen, Ent = veränderbar SP-3 LOC = gesperrt, rEd = nur lesen, Ent = veränderbar SP-4 LOC = gesperrt, rEd = nur lesen, Ent = veränderbar

Paßwort

Kapitel 4: Allgemeines. Filter Max.-Wert

Einheit

Aktion

ton

tof

0,0 bis 3275,0 Sekunden. Mit diesem Filter wird für das Erfassen des Maximum-Wertes eine Zeit

eingegeben. Es werden nur Erhöhungen des Prozeßwertes erfaßt, die länger als diese Zeit anliegen. Damit können kleine Spitzen im Prozeß

ignoriert werden.

Filter Min.-Wert 0,0 bis 3275,0 Sekunden. Mit diesem Filter wird für

das Erfassen des Minimum-Wertes eine Zeit eingegeben. Es werden nur Senkungen des Prozeßwertes erfaßt, die länger als diese Zeit anliegen. Damit können kleine Spitzen im Prozeß

ignoriert werden.

1, 2, 5, 10, 20 Aktualisierungen/Sekunde. Es wird Anzeigen-Update

nur die Anzeigenaktualisierung definiert, alle anderen Funktionen werden nicht beeinflußt. Die Hinterleuchtung der Einheit kann ein- oder

ausgeschaltet sein.

ICE Thermoelementvergleichsstelle ein oder aus (bei

externer Kompensation auf aus stellen)

Kapitel 5: Der Summenzähler.

. Dezimalpunkt Einstellbar: 0/0,0/0,00/0,000/0,0000 Zeitbasis Sekunde, Minute, Stunde, Tag

Skalierungsfaktor 0.001 bis 65 000

-19999 bis +99999°. Unter diesem Wert wird Niedrigsignalsperre

nicht summiert. Power-up Rück-Ja oder nein. stellung

Kapitel 6: $Programmierung\,der\,4\,Grenzwerte.$

Für jeden der 4 Grenzwerte können folgende

Eigenschaften programmiert werden: Überschreitung Istwert mit Hysterese mittig Unterschreitung Istwert mit Hysterese mittig

Überschreitung Istwert mit Hysterese oben Unterschreitung Istwert mit Hysterese unten Überschreitung Abweichung mit Hysterese oben Unterschreitung Abweichung mit Hysterese unten Innen-/Außenband mit Hysterese innen/aussen Überschreitung Summenzähler mit Hysterese

oben.

-19999 bis 99999 Grenzwert Hysterese 1 bis 65000

Hysterese oben: Der eingegebene Wert ist

oberhalb des Grenzwertes.

Hysterese mittig: Der eingegebene Wert ist zur Hälfte oberhalb und zur Hälfte unterhalb des

Grenzwertes.

0,0 bis 3275,00 Sec. Verzögerungszeit, bis der

Grenzwert reagiert. Damit können unwichtige schnelle Änderungen ignoriert werden. 0,0 bis 3275,00 Sec. Wischsignalzeit des

Ausgangs.

Ausgangslogik Normal oder invertiert

Rückstellung Automatisch: Der Ausgang geht in den

Ruhezustand, wenn die Bedingung erfüllt ist, Der Ausgang kann zurückgestellt werden. Die Rückstellung wirkt, bis die Bedingung das erste

Mal wieder erfüllt ist.

Dauersignal, Rückstellung möglich: Der Ausgang muß zurückgesetzt werden. Eine Rückstellung ist auch möglich, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist und der Ausgang normalerweise schalten müßte. Die Rückstellung wirkt, bis die Bedingung das erste

Mal wieder erfüllt ist.

Dauersignal, Rückstellung verzögert: Der Ausgang muß zurückgesetzt werden. Eine Rückstellung ist

DeviceNet

Industrie - Temperaturanzeige PAX T

nicht möglich, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist und der Ausgang normalerweise schaltet. Sobald die Bedingung das erste Mal wieder erfüllt ist, wirkt

eine Rückstellung.

Standby Ja/nein. Bei Ja wird der Alarm erst aktiv, wenn der Istwert das erste Mal über den Grenzwert geht, der eine Unterschreitung erkennen soll. Danach

arbeiten die Ausgänge normal.

Llt Unabhängig vom Ausgang können die Indikatoren

programmiert werden:

OFF: Die Indikatoren sind immer aus. Die Indikatoren gehen an, wenn der nor: Ausgang schaltet.

rEu:

Die Indikatoren gehen aus, wenn der

oder aus gehen soll, wenn der Sensor defekt ist.

Ausgang schaltet.

FLASH: Die Indikatoren blinken, wenn der Ausgang schaltet.

Hier kann entschieden werden, ob der Alarm an

Kapitel 7: Serielle Schnittstelle.

Baudrate 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19 200

Daten Parität odd/even/nein

0 bis 99 einstellbar, max. 32 Geräte in einer Schleife Adresse

Verzögerungszeit 2 bis 100 msec

Abkürzung Soll der Ausdruck vollständig oder abgekürzt

ausgedruckt werden? Ja/nein

Ausdruck Anzeige Ja/nein Ausdruck Summe Ja/nein Ausdruck Min/Max Ja/nein Ausdruck Grenz-Ja/nein

werte

brn

Kapitel 8: Analogausgang.

Programmierbar: 0-20 mA, 4-20 mA oder 0-10 Volt Typ Zuordnung Eingang, Summenzähler, Max- oder Minimalwert Aktualisierung 0,0 bis 10,0 Sekunden, 0 entspricht 20/s. Skalierung unterer u. oberer Anzeigewert -19999 bis +99999 brn

Hier kann entschieden werden, ob der Analogausgang zum Maximal- oder zum Minimalwert fährt,

wenn der Sensor defekt ist.

Kapitel 9: Service Funktionen.


D-LEU Einstellung der Anzeigeintensität (1-15) Werkseinstellung 66

Kalibrierung von: Cal 10 Ohm PT

100 Ohm PT100 Thermoelement

Thermoelementvergleichsstelle

Analogausgang



Anschlüsse PAXT0000

Anschlüsse:

Grundgerät:

Grunage	iat.	
1	AC	85 - 250 VAC
2	AC	50/60 Hz
3	RTD	PT100Anschluß
4	TC	Thermoelementanschluß
5	COMM.	Masse Signaleingang
6	N/C	Nicht belegt
7	COMM.	Masse
8	USER1	Benutzereingang 1
9	USER2	Benutzereingang 2
10	USER3	Benutzereingang 3
11	N/C	Nicht belegt

Steckbare \$	Schnittstellenkarte:
RS 232 C:	

110 202 0.			DOVICCINCI.	
12	TXD	Sender	12	V+
13	RXD	Empfänger	13	CAN H
14	COM	Masse	14	CAN L
15	N/C	Nicht belegt	15	V
RS485:		Ü		
12	B (-)		PROF	IBUS-DP:
13	A (-)		Ansch	luß über 9-poligen
14	CÒM	Masse	SUB-E	Stecker .
15	N/C	Nicht belegt		

ICCK	vai e Aiia	iogausyanyskai k
6	+	0 - 10 V
7	-	
8	+	0/4 - 20 mA
9	_	

Steckbare Relaisausgangskarte:

RIY1

2 Wechsler:

20

21

25

24

25

21	RLY1	Öffner 1
22	COMM1	Gemeinsamer 1
23	RLY2	Schließer 2
24	RLY2	Öffner 2
25	COMM2	Gemeinsamer 2
4 Schließ	Ser:	
20	RLY1	Schließer 1
21	COMM	Gemeinsamer für 1 + 2
22	RLY2	Schließer 2
23	RLY3	Schließer 3
24	COMM	Gemeinsamer für 3 + 4

Schließer 1

Schließer 4

Steckbare Transistorausgänge:

RLY4

NPN_OC:

20	COM	Masse
21	01 SNK	NPN Ausgang 1
22	02 SNK	NPN Ausgang 2
23	03 SNK	NPN Ausgang 3
24	04 SNK	NPN Ausgang 4
25	COM	Masse
PNP:		
20	EXT	Externe Spannung (max. 30 VDC)
21	01 SRC	PNP Ausgang 1
22	01 SRC	PNPAusgang 2
23	01 SRC	PNPAusgang 3

Masse

Weitere Geräte der PAX-Serie:

01 SRC

COM

Industrie - Digitalanzeige für DMS PAX S

Industrie - Digitalanzeige PAX D

Industrie - Zähler, Tachometer, Busanzeige PAX I

PNPAusgang 4

Industrie - Digitalanzeige für Wechselspannung/- strom PAX H

Industrie - Normsignalanzeige PAX P

Industrie - Zähler PAX C

Industrie - Tachometer PAX R

Bestellhinweise

Тур	Bestell-Nr.
Industrie-Temperaturanzeige PAX T - 85 bis 250 VAC Versorgung - 11 bis 36 VDC/24 VAC Versorgung	PAXT0000 PAXT0010
Steckbare Schnittstellenkarte RS 485 Steckbare Schnittstellenkarte RS 232 Steckbare Schnittstellenkarte DeviceNet Steckbare Schnittstellenkarte PROFIBUS-DP Steckbare Analogausgangskarte Steckbare Relaisausgangskarte 2 x Wechsler Steckbare Relaisausgangskarte 4 x Schließer Steckbare Transistorausgangskarte 4 x NPN Steckbare Transistorausgangskarte 4 x PNP Programmiersoftware RLCPro für Windows	PAXCDC10 PAXCDC20 PAXCDC30 PAXCDC50 PAXCDL10 PAXCDS10 PAXCDS20 PAXCDS30 PAXCDS40 SFPAX100
Einsteigerpaket für PAX an den PC Beinhaltet die Software RLCPro eine Schnittstellen- karte RS 232 C und ein Verbindungskabel PC/PAX	PAXOEMSS